

**AKTIV****BRANNVERN AS**

Stansev.27, 0976 Oslo • tlf. 22 80 37 10 • post@aktivbrannvern.no • www.aktivbrannvern.no • org.nr.965664440

Vedlikeholdsrapport for håndslukkere

Firma: Boligselskapet Gjetemyrsveien 9**Besøksadresse:** Fellesarealer, Geitmyrsveien 9, 0171 Oslo**Fakturaadresse:** Boligselskapet Gjetemyrsveien 9, c/o Fakta Regnskap**Kontaktperson:** Kåre Syltebø/Sigurd Dahlseide, e-post: styret@gjetemyrsveien9as.no**Telefon:** mob.913 88 237/909 52 266**Servicemåned/år:** september 2022**Utført av servicetekniker:** Glenn Axelson**Registreringsnr.:** 1781**Tlf./servicetekniker:** mob.413 10 288**Neste kontroll:** september 2023

App nr.	Plassering	Etg	Produsent	Modell	Slokke-middel	Prod. år	Tillegg B kontroll	Tillegg C service	Neste C service	Bemerkning
1	9a baktrapp	Loft	Presto	PG6	Pulver	1991	09/22	2013	2023	Skiltes
2	9a baktrapp	4	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
3	9a fellesareal	4	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
4	9a baktrapp	3	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
5	9a fellesareal	3	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
6	9a baktrapp	2	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
7	9a fellesareal	2	Flamex	A6	Vann +	2022	09/22		2027	Skiltes
8	9a baktrapp	1	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
9	9a fellesareal	1	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
10	9b baktrapp	Loft	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
11	9b baktrapp	4	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
12	9b fellesareal	4	Flamex	A6	Vann +	2022	09/22		2027	Skiltes
13	9b baktrapp	3	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
14	9b fellesareal	3	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
15	9b baktrapp	2	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
16	9b fellesareal	2	Flamex	A6	Vann +	2022	09/22		2027	Skiltes
17	9b baktrapp	1	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
18	9b fellesareal	1	Euro	PG6	Pulver	2019	09/22		2029	Skiltes
19	9c baktrapp	Loft	Aktiv	PG6	Pulver	2022	09/22		2032	Skiltes
20	9c baktrapp	4	Skuteng	PG6	Pulver	2003	09/22	2016	2026	Skiltes

Vedlikeholdet er utført i henhold til NS 3910 Brannmaterieell – Vedlikehold av håndslukkere. Samtlige godkjente håndslukkere er påklistret datert/signert vedlikeholdsetikett av utførende kompetent person. Alle godkjente håndslukkere er påsatt plombering med farge angitt av anerkjent instans.



AKTIV

BRANNVERN AS

Stansev.27, 0976 Oslo • tlf. 22 80 37 10 • post@aktivbrannvern.no • www.aktivbrannvern.no • org.nr.965664440

Vedlikeholdsrapport for håndslukkere

Firma: Boligselskapet Gjetemyrsveien 9

Besøksadresse: Leiligheter, Geitmyrsveien 9, 0171 Oslo

Fakturaadresse: Boligselskapet Gjetemyrsveien 9, c/o Fakta Regnskap

Kontaktperson: Aris Kaloudis, e-post: styret@gjetemyrsveien9as.no Marius Lysholm/vaktm. Gabriel

Telefon: 481 94 427/476 23 988/462 52 535

Servicemåned/år: september 2018

Utført av servicetekniker: Glenn Axelson

Registreringsnr.: G1781

Tlf./servicetekniker: mob.413 10 288

Neste kontroll: september 2023

App nr.	Plassering	Etg	Fabrikat	Type	Slokke-middel	Prod. år	Måned/år for vedlikehold			Beholder Tr.prøvd	Refyllt/trykksatt	Bemerkning
							Kontroll	Service	Rep.			
1	9a leilighet venstre	4	Euro	PG6	Pulver	2018	Nytt 2018					
2	9a leilighet høyre	4	Euro	PG6	Pulver	2018	Nytt 2018					
3	9a leilighet venstre	3	BFM	MFZL6	Pulver	2012	09/18					
4	9a leilighet venstre	3	BFM	MFZL6	Pulver	2012	09/18					
5	9a leilighet høyre	3	Bavaria	PG6T	Pulver	1991	11/13					Ikke tilgang 2018
6	9a leilighet venstre	2	BFM	MFZL6	Pulver	2012	09/18					
7	9a leilighet høyre	2	Euro	PG6	Pulver	2012	09/18					
8	9a leilighet venstre	1	Suveren	P6S	Pulver	1986	11/13					Ikke tilgang 2018
9	9a leilighet høyre	1	Euro	PG6	Pulver	2012	09/18					
10	9b leilighet venstre	4	Houseg.	FE6	Pulver	2010	11/13					
11	9b leilighet venstre	3	Euro	PG6	Pulver	2012	09/18					Ikke tilgang 2018
12	9b leilighet høyre	3	Euro	PG6	Pulver	2018	Nytt 2018					
13	9b leilighet venstre	2	Fire 24	P6G	Pulver	2009	09/18					
14	9b leilighet høyre	2	Euro	PG6	Pulver	2012	09/18					
15	9c leilighet venstre	4	Orex	P6G	Pulver	2011	09/18					
16	9c leilighet høyre	4	Euro	PG6	Pulver	2018	Nytt 2018					
17	9c leilighet venstre	3	Euro	PG6	Pulver	2012	09/18					
18	9c leilighet høyre	3	BFM	MFZL6	Pulver	2012	09/18					
19	9c leilighet høyre	2	Euro	PG6	Pulver	2018	Nytt 2018					
20	9c leilighet venstre	2	Skuteng	S6DN	Skum	2012	09/18	09/18				

Servicen og vedlikeholdet er utført i henhold til NS 3910.

Kommentar: